


Februari 2022

Toolbox

LEKker
Veilig



Veiligheidsladder

Bijeenkomst 14-03-2022

Op 14-03-2022 om 15.00 uur staat er weer een overleg gepland voor de veiligheidsladder. Mocht je nog inbreng hebben voor deze vergadering geeft het door aan een vertegenwoordiger of de KAM-afdeling zodat het besproken kan worden.

CO2 uitstoot

Verminderen van de CO2 uitstoot

In 2021 hebben wij als Lek ons best gedaan om de CO2-uitstoot te verminderen. We kunnen zeggen dat het ons gelukt is. Het is nu zaak dit voort te zetten en de uitstoot te blijven verminderen. De aanschaf van een aantal nieuwe machines met stage 5 ter vervanging van oudere minder zuinige machines heeft hierbij een grote rol gespeeld.

Ook medewerkers hebben een belangrijke rol hierin. De bewustwording bij het gebruik van brandstof en elektriciteit is heel belangrijk. De manier van werken en het draaien in de "Eco stand" en niet onnodig stationair laten draaien van de machine.

Medewerkers kunnen meedenken en ideeën opperen om de uitstoot van CO2 te verminderen.

Voor een grote vermindering in de uitstoot is het belangrijk dat we ons blijven verbeteren. Daarom zijn we bezig met de aanschaf van CO2 zuiniger materieel en elektrische auto's ect. Uit de cijfers is gebleken dat het grootste gedeelte van de uitstoot nog altijd afkomstig is van het dieselmaterieel. We willen jullie daarom vragen aandacht te besteden aan het gebruik van de middelen en bewust om te gaan met het materieel om onnodige uitstoot te voorkomen.



Aanrijdgevaar

Het voorkomen van aanrijdingen op het werk.

Zoals jullie allemaal al weten heeft er recent een zeer tragisch ongeval plaatsgevonden bij een collega sloopbedrijf. Hierbij is een medewerker onder een shovel terecht gekomen. Blijft alert en zorg goed voor elkaar en zorg dat onbevoegde niet op het sloopterrein kunnen komen.

Hoe voorkom je aanrijdingen:

- Hoorbare en zichtbare signalen van rijdende voertuigen dragen bij aan het herkennen van de gevarenczones. Zorg ervoor dat deze signalen te onderscheiden zijn, ondanks het vele geluid en het gebruik van gehoorbescherming.
- Rijd met een lage snelheid.
- Zorg bij het achteruitrijden voor doelmatige achteruitrijcamera's afleesbaar voor de bestuurder.
- Draag hoge zichtbaarheidskleding (verplicht).
- Blijf uit de gevarenczone. Tijdens het plannen van de werkruimte en werkzaamheden moet dit leidend zijn.
- Maak het voor derden onmogelijk het sloopterrein binnen te komen zorg voor een goede fysieke afscheiding.

Machinisten zorg dat je camerasysteem en/of back-up alarm goed functioneren.
Handslopers: zorg dat je gezien wordt en blijf in contact met je machinist.